

令和3年度昭島市通学路合同点検 対策実施状況一覧

点検実施学校数	13校
点検実施箇所数	50箇所

対策必要箇所数	49
対策完了箇所数	49

番号	学校名	学校別 通し番号	危険箇所の場所	危険の内容	安全対策の内容	対策の 完了
1	東小学校	1	東中神駅南口ロータリー内コンビニエンスストア前の横断歩道(玉川町1丁目)	ロータリーへの進入車両の交通量が多く、速度も速い。見通しが悪く、横断歩道に気づきにくい。	車両運転者向けの横断歩道注意喚起の看板を設置(道路管理者・市)	○
2	東小学校	2	玉川町3丁目1番付近 (消防署脇から八清公園の通り)	道幅が狭く交通量が多い。	車両運転者向けの注意喚起看板を設置(道路管理者・市)	○
3	共成小学校	1	イムラ封筒入り口付近丁字路 (郷地町3丁目7番付近)	子どもが横断する箇所だが、横断歩道がない。車両の交通量が多く見通しも悪い。	交差点内の停止線の塗りなおしを実施(昭島警察署) 交差点付近の外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市) 飛び出しを抑止する注意喚起看板を設置(道路管理者・市)	○
4	共成小学校	2	福島通り (福島町1丁目17番付近) (福島町2丁目22番付近)	交通量が多く、歩道と車道の区別がない区間がある。	外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・東京都) 横断歩道の塗りなおしを実施(昭島警察署)	○
5	共成小学校	3	福島神社付近(福島町1丁目10番)	歩道と車道の区別のない場所がある。横断歩道のない場所がある。	道幅の狭いクランクになっている箇所であり、通行する車のスピードは出ない。点検時の協議の結果、対策は不要とした。	—
6	富士見丘小学校	1	昭島公務員住宅前交差点歩道 (中神町1260番地付近)	南北に進行する自転車が信号無視して直進することがある。	車両運転者向けの注意喚起看板を設置(道路管理者・市)	○
7	富士見丘小学校	2	富士見丘小学校西門前 (福島町890付近)	校門の面前に横断歩道はないが、渡ってしまう児童が多い。	ガードパイプの延伸を実施(道路管理者・市)	○
8	武蔵野小学校	1	北文化公園東交差点歩道 (武蔵野3丁目1番付近)	交差点の信号待ちで児童が滞留する箇所にガードレールがない。大型車両の通行が多く、曲がる際の巻き込みの恐れがある。	交差点南側の歩道にボラードを設置(道路管理者・市) 交差点北側のボラードの内側に児童が歩道の奥で信号待ちするような標示を実施(道路管理者・市)	○
9	武蔵野小学校	2	美ノ宮公園東側の通り (武蔵野2丁目4番)	交通量が多い。大型車両の通行が頻繁にある。道路標示が薄い。	外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○
10	武蔵野小学校	3	新生公園北側の多摩大橋通～中神引込線通りへ抜ける通り(中神町1257番地付近)	立川方面への抜け道として通る車両の交通量が多い。信号がなく歩道もマンション敷地の一部しか設置されていない。	車両運転者向け注意喚起の看板を設置(道路管理者・市)	○

番号	学校名	学校別 通し番号	危険箇所の場所	危険の内容	安全対策の内容	対策の 完了
11	武蔵野小学校	4	エコス昭島店南東側三差路 (中神町1149番地付近)	ブロック塀があり、見通しが悪い。	自転車向けの安全確認を喚起する路面標示を実施 (道路管理者・市) 車両運転者向け注意喚起の看板を設置(道路管理 者・市)	○
12	武蔵野小学校	5	武蔵野通り (武蔵野2丁目2番14号のマンション前 付近)	交通量が多いが路側帯のみでガードレール がない。	建物の出入口に面しており、構造物の設置は不可 能な区間であるため、引き続き、安全確認、交通 ルールの指導を行う。(学校・保護者)	○
13	武蔵野小学校	6	武蔵野小学校学童クラブ北西側丁字 路(武蔵野3丁目3番2号付近)	児童の飛び出しによるヒヤリハット事例が あった。大型車両の通行も多く、横断歩道 がない。	飛び出しの理由として、大人が渡っている姿を普段 から見ている、学童の送迎の車に向かうため子ども が横断歩道のない箇所を渡ってしまうとの所見が あった。引き続き、道路横断時の安全確認等を指導 する。(学校・保護者) 飛び出し抑止の横断幕を設置(道路管理者・市)	○
14	武蔵野小学校	7	武蔵野2丁目交差点から東へ向かう 通り(武蔵野2丁目5～8番付近)	スクール・ゾーンの規制を無視する車両が 多数。歩行者が待機する場所のない交差 点がある。	スクール・ゾーンの規制の継続(昭島警察署)	○
15	武蔵野小学校	8	東京都道162号三ツ木八王子線 (武蔵野2丁目交差点から北へ向かう 通り西側の歩道) 交差点から立川方面へ20m程度の区	道幅が狭く交通量が多い。ガードレールが 無い区間がある	外側線の塗りなおし、ポストコーンの設置(道路管 理者・東京都)	○
16	武蔵野小学校	9	東京都道162号三ツ木八王子線 (武蔵野2丁交差点～三多摩市場東 交差点の区間)	道幅が狭く交通量が多い。ガードレールが ない。	外側線の塗りなおし、ポストコーンの設置(道路管 理者・東京都)	○
17	武蔵野小学校	10	東京都道162号三ツ木八王子線(武 蔵野2丁目21番付近～立川市堺の区	道幅が狭く交通量が多い。ガードレールが ない。	外側線の塗りなおし、ポストコーンの設置(道路管 理者・東京都)	○
18	武蔵野小学校	1	武蔵野2丁目22番8号付近丁字路付 近	道幅が狭く、ガードレールが無い。丁字路 からの自動車の侵入が多い。 自動車の侵入が多い。	道幅が狭い区間のため、歩道の設置やガードレール の設置は不可能な区間。引き続き、右側通行の 徹底や安全確認の指導を行う。(学校・保護者)	○
19	武蔵野小学校	2	武蔵野小前歩道橋南東側階段付近	階段下の歩道が狭く、歩行者と自転車の接 触の危険がある。	階段下のコーンの補修を実施(道路管理者・市) 自転車向けの歩行者への注意喚起看板を更新(道 路管理者・市) 引き続き、階段を下りた時の安全確認を指導する。 (学校・保護者)	○

番号	学校名	学校別 通し番号	危険箇所の場所	危険の内容	安全対策の内容	対策の 完了
20	玉川小学校	1	玉川町3丁目6番付近の五差路	交差点が複雑で見通しが悪い。交通量も多い。	交差点付近の区画線の塗りなおしを実施(道路管理者・市) 車両運転者向けの注意喚起看板を設置(道路管理者・市) 一時停止の道路標示の塗りなおしを実施(昭島警察署) 引き続き、通行時の安全確認等の指導を行う。(学校・保護者)	○
21	玉川小学校	2	和田橋北交差点北西方向にある階段～坂道(中神町2丁目4番付近)	勾配が急で狭い。老朽化しており、今にも崩れそう。 手すりを滑って遊ぶ児童がいる。	階段の手すりのさび、手すりの上の滑走防止のための工夫を実施(道路管理者・市) 引き続き、安全指導を行う。(学校・保護者)	○
22	玉川小学校	3	廣福寺横の坂道(福島町2丁目14番付近)	坂道を下ってくる自転車の速度が速く、児童との接触の恐れがある。	自転車等の坂道を下ってくる車両向けの注意喚起看板を設置(道路管理者・市)	○
23	中神小学校	1	西都紙工の前の細い坂道(中神町1丁目12番付近)	歩道と車道の区別がない。坂の傾斜が急なうえにカーブしており、見通しが悪い。自転車で坂を下っていた児童が乗用車と接触する事故も起きている。	車両運転者向けの注意喚起看板等を設置(道路管理者・市) 引き続き、自転車利用のルールを指導する(学校・保護者)	○
24	中神小学校	2	朝日町いこい公園東側の通り、公園から江戸街道までの区間(朝日町4丁目1～3番、5番付近)	歩道と車道の区別がない。坂道、曲がり角になっており、見通しが悪い。 抜け道になっていて交通量が多く、車の速度も速い。	路面標示・ポストコーンの設置(道路管理者・市) 引き続き、通行時の安全確認等の指導を行う。(学校・保護者)	○
25	中神小学校	3	五鉄通りに交差する道の交差点付近(朝日町5丁目、中神町1丁目の区間)	交差点の見通しが悪く、出会いがしらの児童と車両が接触する恐れがある。五鉄通りの車両の交通量が多く、速度も速い。	飛出しへの注意喚起の看板を設置(道路管理者・市) 引き続き、道路横断時の安全確認を指導する。(学校・保護者)	○
26	中神小学校	4	昭島市水道部東側の通り(朝日町4丁目20番付近)	歩道がなく、道幅が急に狭くなる区間がある。見通しが悪く、車両の交通量も多い。	幅員減少の注意喚起の看板を設置(道路管理者・市)	○
27	中神小学校	5	昭和郵便局前から新奥多摩街道へ抜ける通りの交差点(中神町2丁目25番25号付近)	道幅が狭く、一時停止を無視する車両が散見される。	一時停止の道路標示の塗りなおしを実施(昭島警察署)	○
28	つつじが丘小学校	1	中神町新畑交差点から南側の文化通り(中神町1185番地コンビニエンスストア付近)	ガードレールがなく、車両の交通量が多く速度も速い。	住宅や店舗の入口に面した通りでガードレールの設置はできない。外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○
29	つつじが丘小学校	2	つつじが丘2丁目7～8番の丁字路	道路標示が不鮮明、自転車の飛び出しがある。	センターラインの塗りなおしを実施(道路管理者・市) 歩道上の自転車向け一時停止の路面標示を更新(道路管理者・市)	○
30	つつじが丘小学校	3	中神町1186番地1～2の交差点	見通しが悪い。カーブミラーが一箇所しかない。	カーブミラーを増設(道路管理者・市)	○

番号	学校名	学校別 通し番号	危険箇所の場所	危険の内容	安全対策の内容	対策の 完了
31	光華小学校	1	緑街道と交差する通りの南へ下る複数の坂道(上川原町1丁目付近)	車両の交通量が多く速度も速い。児童が自転車を通る際も速度が出て危険	昭和通りにはポストコーンの設置(道路管理者・市) 上川原町1丁目2番付近の三差路交差点の路面標示の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○
32	光華小学校	2	日枝神社付近	日枝神社付近は夜間暗い。	龍田寺交差点にはすでに多数の標示が設置されている。引き続き、通行時の安全確認を指導する。(学校・保護者)	○
33	光華小学校	3	龍田寺交差点 (上川原町2丁目5～6番付近)	見通しが悪く、車両の交通量が多い	龍田寺交差点にはすでに多数の標示が設置されている。引き続き、通行時の安全確認を指導する。(学校・保護者) 上川原町2丁目5番の東西方向の道路の外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○
34	成隣小学校	1	東ノ岡児童遊園～腹立稲荷踏切の間の踏切(宮沢町2丁目23番付近)	道幅が狭く歩道と車道の区別がない。車両がすれ違いができず、踏切を挟んで滞留する車列が歩行者の通行スペースを圧迫している。	道幅が狭くハード面での対策はできない。すでにスクール・ゾーンの規制がされているため、登校時の児童が道幅いっぱいに広がって歩く姿が見受けられる。引き続き交通ルールの指導を行う。(学校・保護者)	○
35	田中小学校	1	田中町住宅第一公園北西の交差点 (田中町2丁目22番5号付近)	交通量が多い。信号機のない横断歩道に右左折する車両がショートカットして進入してくることがある。	車両運転者向けに横断歩道への注意喚起看板を設置(道路管理者・市)	○
36	田中小学校	2	市役所前交差点の横断歩道付近(田中町2丁目19番14号付近)	新奥多摩街道と交差する南側の通りの道幅が狭く車両の交通量が多い。 すでに登校時間帯に保護者が見守りを行っている。	横断歩道脇の信号機に横断旗を設置(道路管理者・市) 見守り活動を行っている保護者に腕章等の活用を勧奨(教育委員会・学校)	○
37	田中小学校	3	上ノ台公園西側の通り(大神町2丁目付近)	外側線が消えており、児童がどこを歩いてよいかわからない。	外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○
38	拝島第一小学校	1	拝島農協前交差点から北の神明通り (緑町3丁目付近)	道幅が狭いが、車両の交通量が多く速度が速い。信号待ちやすれ違い時に車両が歩行者用の白線内側に進入することが散見される。	車両運転者向けスピード抑止の注意喚起看板を設置(道路管理者・市) 引き続き、登下校時の通行の際の安全確認等について指導する。(学校・保護者)	○
39	拝島第一小学校	2	栗の沢交差点から北東方向に入る細い通り(田中町2丁目13～14番付近)	新奥多摩街道が混雑時の通り抜けをする車両の交通量が多く、交差点が複雑なこともあり、信号無視をして進入する車両もある。交差点入口の駐車場手前の歩道を横切ってショートカットする車両も散見される。	通りの入口にあるスクール・ゾーン標示付近に「学童注意」の看板の設置と路面標示を実施(道路管理者・市) 見通しの悪い通りであることから、引き続き、通行時の安全確認を指導する。(学校・保護者)	○
40	拝島第一小学校	3	新奥多摩街道から南側の大師通り (拝島町1丁目7番付近)	交通量が多く歩道やガードレールがない。	スクール・ゾーンの路面標示及び外側線の塗りなおしを実施(道路管理者・市)	○

番号	学校名	学校別 通し番号	危険箇所場所	危険の内容	安全対策の内容	対策の 完了
41	拝島第二小学校	1	玉川上水緑道つつじ橋南側の丁字路 (美堀町5丁目1番11号付近)	歩道にガードレールがなく信号待ちが危険	車両運転者向け横断歩道への注意喚起の看板を設置(道路管理者・市) 玉川上水緑道の通行を指導する。緑道への横断箇所を指定し、歩道上で信号待ちをするよう合わせて指導する。(学校・保護者)	○
42	拝島第二小学校	2	都営美堀町四丁目アパート西側付近 の丁字路(美堀町5丁目4番5号付近)	歩道にガードレールがない。江戸街道との 通り抜けのために利用する車両の交通量 が多い。	道幅が狭く、ガードレールの設置は不可。路側帯も 通学路を示す緑色で標示され、注意喚起の看板も 設置されている。引き続き、通行時の安全確認等の 指導を行う。(学校・保護者)	○
43	拝島第二小学校	3	松原立体の歩道と階段の交差部分 (松原町1丁目12番付近)	階段から降りてくる歩行者と歩道を走行す る自転車の接触の危険がある。	階段と歩道の交差点に、自転車向けの注意喚起 の標示を実施(道路管理者・東京都)	○
44	拝島第二小学校	4	玉川上水橋付近 (美堀町2丁目22番11号付近)	規制された時間帯に交通規制を無視して 通行する車両が多い。	取締まりを強化する(昭島警察署)	○
45	拝島第二小学校	5	美堀町2丁目11番～13番付近の堀向 通り	堀向通から南側に入る道の交差点付近の 見通しが悪い。	カーブミラーの設置(道路管理者・市) 通行時の安全確認の指導を行う。(学校・保護者)	○
46	拝島第三小学校	1	拝島三小西交差点から西側の緑街道 (松原町5丁目7～9番付近)	車両の交通量が多いがガードレールがな い。	建物の出入り口付近以外にはガードレールは設置 されている。引き続き、交通ルールへの順守と信号機 のある横断歩道の利用を指導する。(学校・保護 者)	○
47	拝島第三小学校	2	拝島三小東交差点 (松原町3丁目12番付近)	交通量が多く、過去に児童の飛び出しによ る事故があった。	交通ルールへの順守を指導する。(学校・保護者) 飛び出し注意の路面標示を設置(道路管理者・市)	○
48	拝島第三小学校	3	イトーヨーカドー拝島店南東側の交差 点(松原町3丁目2番12号付近)	車両の交通量が多く、過去に児童の飛び 出しによる事故があった。	通学路としては横断しないことになっている交差 点。引き続き、交通ルールへの順守を指導する。(学 校・保護者)	○
49	拝島第三小学校	4	江戸街道と拝島停車場通りの交差点 (松原町4丁目10～11番付近)	登校時間帯に近隣の高校へ向かう自転車 の車列と児童の接触の危険がある。	自転車の交通ルールへの違反について取り締まりを 行う(昭島警察署) 自転車の交通マナーの悪い者の所属が明らかな場 合には、注意喚起の申し入れを行う。(学校・保護 者)	○
50	拝島第三小学校	5	拝島停車場通り(松原町4丁目8番付 近)	西側に歩道が無く、横断歩道も少ない。 通りの西側に住む児童が横断歩道ではな い箇所でも横断している。	通行時の安全確認と、交通ルールへの順守を指導す る。(学校・保護者)	○